FAM FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y arto que se reporta:

1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DATOS DE LA UNIVERSIDAD

LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Veracruzana Entidad federativa: 30 Veracruz Clave 911: 30MSU0940B

Nombre: Dra, Elisa Calderón Altamirano Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional Teléfono: (228) 8421700 EXT, 12718

Nombre: Arq. Miguel Angel Cano Asseleth Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (228) 8421700 EXT, 12702

Correo electrónico: micano@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Fechas Reales Reintegro a la TESOFE (programado/autorizado) Fechas Programadas Monto ejercido Remanente (D) (E) =B-D Inicio Término INICIO TÉRMINO Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do, nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos GLOBAL DEL PROYECTO 100% 0712/2022 0402/2021 Discretization del Financia y Pilomención del Secultario del Estado a travela de la 100% 0712/2022 de 100% 0712/2022 Discretization del Financia y Pilomención del Secultario del Financia d 024/22 22/12/2022 \$ 5.655.28 5.855.28 24/10/2022 - S 5.855.28 S 139.12 \$ 5,855.28 Trabajos complementarios de la obra Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqui Centro Cultural, región Xalapa (roy Q alotos). Complemento de recursos 1 21/01/2023 \$ 19,838.43 Comercializador a y Constructors GAM SA de CV 19,892.70 CMM-XA-014/22 23/12/2022 Voz y datos 378.00 Obra concluida \$ 19.838.43 Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingenieria y Giencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan. Complemento de recursos 1 5,633.81 002/24 04/03/2024 12/05/2024 \$ 5,633.81 - \$ 5,633,81 Sistema de captación Andadores 201.50 estacionamiento en el Campus sur para las Fac, de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en inteligencia Artificial, región Xalapa, Complemento de recursos 1. Plaza de acceso 84.90 12/03/2024 \$ 2,813.04 José Hemández S Cruz 2,813.04 048/23 04/12/2023 - \$ 2,813.04 \$ Escalinatas 100.86 Obra concluida \$ 2,813,04 Estacionamiento 114 22 TOTAL 501.48 Mantenimiento a instalaciones de la Pacultad de Psicología, región Veracruz. Comptemento de recursos 2. Instalación eléctrica 2318.00 \$ 282,872,34 056/2023 08/12/2023 21/01/2074 \$ 282.872.34 - \$ 282,872,34 \$ 300.00 \$ 282,872.34 Fachada 100% 98/12/2023 20/02/2024 2618.00

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

\$317,067,17

\$317,012.90

1 Se capturant los especios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán enexar tanta files ading sea necesario

2 En esta seección se redactara de forma breve y concissa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte folográfico.

3 Es importante que las fectus de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y au,

Tha a Dra, Elisa Cald Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

\$311,379.09 \$5,633.81

Dr. Martin Gerardo Aguilar Sáncha. Rector

Obras y Mantenimiento

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

Universidad Veracruzana

Porcentale de avance

100%

Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2) Nombre de la obra:

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. LAFRAGUA AV. 20 DE NOVIEMBRE CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O

PROYECTO AV. 20 DE NOVIEMBRE UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS





F1: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cublerta y el piso ya terminado, se observa que la facultad ya comenzó a utilizar el área que se intervino.



F2: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cubierta y el piso ya terminado, se observa que la facultad ya comenzó a utilizar el área que se intervino.



Obra concluida



F3: Cublerta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.



F4: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.



F5: Cubierta multipanel ya reparadaly colocada vista desde la cubierta misma

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderó

Dr. Martin Gerardo Rector

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1er. Trimestre 2024

Trimestre y año que se reporta: Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

Trabajos complementarios de la obra Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tiaquá Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos). Nombre de la obra: Complemento de recursos 1

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



AV. DE LAS CULTURAS VERACRUZANAS No. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA, XALAPA, VER.

Observaciones: Obra concluida



F1: Acces Point

F3:Salidas de voz y datos



F2: Vista Exterior Facultad





F4:Salidas de Voz y datos



F5: Salidas de Voz y datos

Arq. Miguel Angel Cano Asseleih Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Allamirano Encargada de la Dirección de Haneación Instituciona

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


0%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan. Complemento de recursos 1



Observaciones: Obra por iniciar UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS







F3: Estacionamiento





F2: Edificio I



F4: Edificio A

Dra. Elisa Caldera neargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martin Gerardo Aguilar Recto

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas teorobras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024



Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia

Artificial, región Xalapa. Complemento de recursos 1. CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



PROYECTO



Observaciones: Etapa de obra concluida UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON **FOTOS REFERENCIADAS**




CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A. LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER



F1: ACCESO VEHICULAR



F2: ENTRADA PRINCIPAL



F3: PASILLO DE ACCESO A FACULTAD DE MATEMÁTICAS



F4: ÁREA DE ANDADORES

Arq. Miguel Angel Cano Asseteth Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra, Elisa Calderon Altamirano Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martin Gerardo An

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTAI ECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024 Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

REPORTE FOTOGRÀFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra:

Mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz. Complemento de recursos 2.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. LAFRAGUA

AV. 20 DE NOVIEMBRE

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



Observaciones: Obra concluida

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. ALACIO PÉREZ S/N COL. IGNACIO ZARAGOZA, VERACRUZ, VER.





Fotografía F1: Tableros ubicados a un costado del baño de mujeres en segundo nivel.



Fotografía F2: Tablero ubicados en muro de aula de primer nivel.



Fotografía F3: Tableros ubicados frente a escaleras del primer nivel.



Fotografía F4: Tableros generales ublcados en planta baja.



Fotografía F5: Transformador inicado en el exterior de la facultad.

Arq. Miguel Angel Cano Asselelh Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderon Attamirano

Dr. Martin Gerardo Ag

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.