

## Reporte de Aula de Computo 2A

Te reporto que unos de los 3 reguladores de voltaje que cuenta el aula de cómputo 2A se encuentra quemado. Este regulador regula la primera mesa de equipos y el área de administración del aula de cómputo por lo que perdimos nuestros contactos.

Hago de tu conocimiento que estos reguladores tienen 31 años de servicio y nunca se le han dado mantenimiento.

Ahorita tengo conectado los swiches de internet a una línea directa con reguladores no break para que estén funcionando.

Anexo fotografías.









Atentamente

**Dr. Juan Gabriel Nolasco Trujillo**

Administrador de las Aulas de Computo

**Xalapa Ver a 3 de Marzo del 2022**