



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL

NO.	Descripción	Frec.	Ultimo	2020												
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Edificio " A "															
	1.1 Eléctrico															
	Revisión de alumbrado en pasillos de planta alta y planta baja, que consiste en lamparas de tubo slim.	1 año														
	Revisión de iluminación en salones de planta alta y planta baja, y 8 cubiculos de maestros, que consiste en lamparas slim.	1 año														
	Revisión de alumbrado externo, luminarias de jardin, lamparas 220v	1 año														
	1.2 Fontanería															
	Lavado de tinacos.	1 año														
	Revisión de valvulas en lavabos baños hombres y mujeres	3m														
	Revisión de herrajes en WC baños hombre y mujeres	3m														
	Revisión de mingitorios y elementos en baño de hombres	3m														
	Desazolve de fosa séptica general	1 año														
	Revisión de Bomba monofasica No. 1, ubicada atrás del edificio " A "	1 año														
	1.3 Pintura															
	Aplicación de Pintura vinilica vinimex de comex a paredes, muros y plafones a edificio en general.	1m														
	Aplicación de Pintura acrilica a protecciones de fierro de ventanas y puertas en general y protecciones.	1m														
	Revisión y en su caso aplicación de pintura en muros y plafones de aulas del edificio	6m														

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL

NO.	Descripción	Frec.	Ultimo	2020													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	1.5 CLIMAS																
A101	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A101 de planta baja, N00157659 LG 36000BTUS	6m															
A101	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A101 de planta baja. N00053914 36000 BTUS MIRAGE	6m															
A102	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A102 de planta baja. N00163872 36000 BTUS PRIME	6m															
A103	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A103, N00157656, LG 36000 BTUD	6m															
A104	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A104 N00157658, LG 36000 BTUS	6m															
A201	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A201, planta alta N00161181 PRIME 36000	6m															
A202	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A202, planta alta N00123679 CONFORTSART 36000	6m															
A202	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A202, planta alta N00163873, PRIME 36000																
A203	Revision y Servicio de Mantenimiento preventivo a aire acondicionado minisplit ubicado en A203, planta alta N00157657 LG 36000																

